

INSTITUTO VIAL CONTUMAZÁ
Jirón Octavio Alva Nº 260
ivpcontumaza@hotmail.com
Telefax: (076) 837000 Anexo: 209



### RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 068-2018-MPC

Contumazá, 01 de Marzo del 2018

## EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ VISTO:

Informe N° 011-2018-GG-IVP- MPC, del Ing° Percy Ever Paredes Gil, Gerente General del Instituto Vial Provincial Municipal de Contumazá, sobre la Liquidación Final del "CONTRATO DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO: DSV. EL AMOLADOR – PAMPA LARGA, (LONGITUD 9+500 Km), a la "EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES ULYSOL TANTARICA E.I.R.L".

#### **CONSIDERANDO:**

ONTIN

GERENC

mina

Que, Según contrato Nº 019-2017-IVP-MPC la "EMPRESA CORPORACION YONAN SANTA CLARA S.A.C." Ha realizado el servicio de MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO: DSV. EL AMOLADOR – PAMPA LARGA, (LONGITUD 9+500 Km).

Que, según el expediente que se tiene a la vista, además de los documentos alcanzados por el Gerente General del IVP se manifiesta la conformidad del Mantenimiento Rutinario del tramo antes indicado.

Que, la contratación del servicio de Mantenimiento Rutinario Vial fue ejecutada por la "EMPRESA CORPORACION YONAN SANTA CLARA" según consta en el CONTRATO N° 1919-2017-MPC-IVP de fecha 12.10.17.

Que, la liquidación del servicio de MANTENIMIENTO RUTINARIO POR RESULTADOS DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO: DSV. EL AMOLADOR – PAMPA LARGA, (LONGITUD 9+500 Km), contiene la siguiente información:

I. DATOS GENERALES

Nombre del Contrato : "MANTENIMIENTO RUTINARIO POR

RESULTADOS DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO: DSV. EL AMOLADOR - PAMPA

LARGA, (LONGITUD 9+500 Km)"

Departamento : Cajamarca.

Provincia : Contumazá.

Distritos : Cupisnique - Yonán.

Supervisor : Instituto Vial Provincial Municipal de Contumazá.

Fecha de inicio de contrato : 16.10.17

Fecha final del contrato : 31.12.17 Fecha de entrega de terreno : 14.10.17

Modalidad de Ejecución : Zuma Alzada

Plazo de Ejecución : 2.50 meses.

II. ANTECEDENTES

El Instituto Vial Provincial de Contumazá, realiza la supervisión del tramo que se cuenta con Mantenimiento Rutinario, bajo las normas técnicas del GEMA; en la cual se hace la conservación de la calzada, el sistema de drenaje, el control de la vegetación, la



INSTITUTO VIAL CONTUMAZÁ
Jirón Octavio Alva N° 260
ivpcontumaza@hotmail.com
Telefax: (076) 837000 Anexo: 209



señalización y el medio ambiente de un camino.

Además de ello los trabajos se realizan durante todo el año, de acuerdo a una programación mensual elaborada en función a las prioridades, estacionalidad y características del camino. El mantenimiento rutinario se caracteriza por el uso intensivo de mano de obra.

#### III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Las actividades de mantenimiento rutinario deberán brindar un servicio eficiente garantizando, de un lado, la integridad física de las personas que utilizan el camino, y de otro lado, ofrecer seguridad al tránsito vehicular.

Así también las actividades de mantenimiento permitirán el paso de los vehículos a través de las quebradas, acequias, riachuelos, etc. Normalmente, la circulación en estos lugares se realiza con algunas restricciones de velocidad, ya sea por las características de la estructura (ancho limitado, tipo de tablero, desniveles notorios en el caso de los badenes, etc.) o por la configuración del terreno. En ese sentido, podemos considerar que el riesgo es menor.

Finalmente existen otras actividades complementarias que no interfieran directamente con la fluidez de la circulación vehicular.

Así podemos clasificar actividades que tienen que ver con la Conservación de la Calzada destacando entre ellas: Limpieza de Calzada, Bacheo, Desquinche y Remoción de Derrumbes.

También podemos manifestar que hay actividades relacionadas con la Limpieza de Obras de Drenaje así en ellas destacan: Limpieza de Cunetas, Limpieza de Alcantarillas, Limpieza de Badén, Limpieza de Zanjas de Coronación, Limpieza de Pontones, Encauzamiento de Pequeños Cursos de Agua.

También cabe recalcar que para el Control de Vegetación tenemos la partida de Roce y limpieza, así para garantizar la Seguridad Vial existe la partida que permite la Conservación de Señales. En cuanto al cuidado del Medio Ambiente existe la partida de la Reforestación, y finalmente para controlar la Vigilancia y Control Vial tenemos la partida de Vigilancia y Control.

#### PORCENTAJE FÍSICO ALCANZADO

Se ha llegado a obtener el 100% del Mantenimiento Rutinario por Resultados del Camino Vecinal en el Tramo: Dsv. El Amolador – Pampa Larga.

#### . DETALLE DE LA INVERSIÓN

Presupuesto Contrato Principal : S/ 17,500.00

Presupuesto Contrato Complementario : S/ 0.00

- TOTAL : S/ 17,500.00

#### VI. CUADRO RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA

ENTIDAD FINANCIANTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

CONTUMAZÁ

OBRA : MANTENIMIENTO RUTINARIO POR

RESULTADOS DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO: DSV. EL AMOLADOR – PAMPA

LARGA, (LONGITUD 9+500 Km).

UBICACION DE LA OBRA : DISTRITOS DE CUPISNIQUE - YONÁN.

SUPERVISIÓN : INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL

DE CONTUMAZÁ.







# INSTITUTO VIAL CONTUMAZÁ Jirón Octavio Alva N° 260 ivpcontumaza@hotmail.com Telefax: (076) 837000 Anexo: 209



PRESUPUESTO TOTAL

S/ 17,500.00

PRESUPUESTO EJECUTADO :

S/ 17,500.00

PLAZO DE EJECUCION

2.50 meses

INICIO DE OBRA

16.10.17

TERMINO DE OBRA

31.12.17

LONGITUD TOTAL

9+500 Km

GERENTE GENERAL

Ing° Civil Percy Ever Paredes Gil.

#### VII. COSTO REAL DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

COSTO DE CONTRATO

S/ 17,500.00

COSTO CONTRATO COMPLEMENTARIO

S/ 0.00

COSTO TOTAL LIQUIDADO

S/ 17,500.00

Estando a lo expuesto y al Visto Bueno del PROVIAS; y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 20°, inc. 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

#### SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, la Liquidación del: "MANTENIMIENTO RUTINARIO POR RESULTADOS DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO DSV. EL AMOLADOR – PAMPA LARGA, (LONGITUD 9+500 Km)" de acuerdo a detalle descrito en la parte considerativa, la misma que asciende a S/ 17,500.00 (DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES), Inc. I.G.V.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

